

Multikat 30

Spurenelementlösung für Biogasanlagen



GHS07



GHS08



GHS09

Signalwort: Gefahr



- H302:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- P202:** Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P260: Nebel/Aerosol nicht einatmen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P285: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P308 + P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P405: Unter Verschluss aufbewahren.
Sonstiges: Frostfrei lagern.



ASA Spezialenzyme GmbH

Am Exer 19c
D-38302 Wolfenbüttel, Germany
Tel.: +49-5331-8825-30
E-Mail: service@asa-enzyme.de